

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009長第50号	
事故等種類	座洲	
発生日時	平成20年12月3日 13時00分ごろ	
発生場所	佐賀県伊万里港伊万里鉄鋼センター岸壁 (概位 北緯33°19.7' 東経129°50.1')	
事故等調査の経過	平成21年4月13日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第八日 昌丸、498トン	
船舶番号、船舶所有者等	133221、星野汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、鋼材約1,538トンを積載し、船首約3.58m、船尾約4.60mの喫水で、伊万里港内伊万里鉄鋼センター岸壁に着岸作業中、平成20年12月3日13時00分ごろ、船底が接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南、風力 5 海象：潮汐 高潮時	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、着岸作業中、岸壁付近の水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が伊万里港において着岸作業中、岸壁付近の水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	