船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第19号	
事故等名	油送船高砂丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成20年11月7日10時40分ごろ	
発生場所	アラブ首長国連邦ドバイ港	
事故等調査の経過	調査の概要：平成21年1月21日　神戸・地方事故調査官が、海難報告書を精査 原因関係者からの意見聴取：意見なし	
事実情報 船種・船名・総トン数 船舶番号（IMO 番号） 船舶所有者等	 油送船　高砂丸　149,407トン 136642 太平洋海運株式会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号（IMO 番号） 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長　一級海技士（航海） ドバイ港水先人	
負傷者	なし	
損害	右舷船尾外板に破口及び凹損	
事故等の経過	本船は、ドバイ港において、抜錨後、パイロット嚮導の下、ドライドックワールドドバイに入渠するため進行中、平成20年11月7日10時40分ごろ、岸壁用ドルフィンに衝突した。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、着岸時の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、着岸時の操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	