

○ 航空機内にある者の死亡事故で、病死など航空機に起因するものでない事故に係る調査報告

平成9年3月6日

航空事故調査委員会議決

発生日時	平成8年11月15日 13時25分ごろ		
発生場所	松山空港の東約40キロメートル		
航空機の所属等	所属	型式及び登録記号	便名及び発着空港
	中国国際航空公司	ボーイング式 737型 B2954	CCA921便 上海国際空港→ 関西国際空港
死亡者	男性 (77歳)	死亡原因	窒息死
事故の概要	<p>上記場所付近を飛行中、乗客1名が機内食を喉につまらせ呼吸困難となった。 関西国際空港に着陸後、当該乗客は病院へ搬送されたが、13時25分ごろに機内で死亡していた。</p>		