

台湾航空当局に対する安全勧告

(2009. 8. 28 安全勧告)

(B18616 那覇空港 2007. 8. 20 発生航空事故)

運輸安全委員会は、台湾航空当局が中華航空公司に対して、下記の措置を取るよう指導することを勧告する。

整備作業の計画、実施に当たっては、作業を行う範囲を十分に確認するとともに、作業条件、環境を適切に評価し、同社が平成21年に策定した本事故の再発防止策を含む誤作業防止策を着実に実施し、その充実を図ること。