
2. 雪及び融雪による事故等の発生状況

(1) 気象等による事故等の発生要因の分類


前述のとおり、平成13年10月以降、事故等について令和6年3月までに、事故等調査報告書を合計404件公表しました。そのうち、気象等を要因として発生した事故等は87件であり、全体の約2割です。この気象等の要因の内訳(図1)を見ると、雪及び融雪(以下「雪等」という。)は合わせて34件で約4割を占め、鉄道の運行に影響の大きい現象であり、注意が必要であることが分かります。なおその他には、雨(雨による落石や斜面崩壊、河川増水等)が23件、風化(落石や斜面崩壊等)が12件、地震が10件と続きます。風に関するものは、強風及び竜巻等突風で合わせて6件と比較的少なくなっています。

なお、平成25年~令和4年の10年間では、調査対象とした事故等は合計168件ですが、そのうち気象等を要因としたものは27件で、全体に占める割合は約16%と少なくなっています。しかし、気象等の要因の内訳を見ると、雪等を要因としたものは9件で引き続き最も多く、次いで雨が8件でした。



(2) 雪等による事故等の発生状況の分類

雪等を要因として発生した事故等における事故等種別の内訳(図2)を見ると<u>約9割が列車脱線事故</u>で、この列車脱線事故の原因は(図3)9割が乗り上げにより発生しています。乗り上げた対象物は(図4)抱き込み雪(線路上の積雪等が、列車の走行中に台車周辺及び床下機器周辺にたまった雪)と踏切圧雪(踏切のフランジウェイ(近接したレールの間を車輪フランジが通る場合のレール頭部間の隙間)の圧雪)が最多で、いずれも図1の「雪」の要因に該当するものです。



(3) 寒候年別および月別の事故等発生状況

雪等を要因として発生した事故等(全34件)の寒候年別の発生件数(図5)を見ると、特に大 雪となった寒候年に件数が増える傾向にあります。広範囲で記録的大雪となった平成18年豪雪 (2005年12月~2006年1月上旬にかけての大雪)の際は、北海道から北陸にかけて各地 で事故等が発生しました。また、北海道で大雪となった2012寒候年は、北海道のほかでも事故 等が発生するなど、大雪となった地域で集中するケースがありました。 事故等発生状況の分類を見 ると、2014寒候年以降は抱き込み雪による事故等は発生していませんが、踏切圧雪による事故等 は全体の約3割にのぼり、最近では2022寒候年に発生しています(踏切圧雪についてはP6参 照)。






図5 寒候年別の雪等を要因とした事故等発生状況

月別の発生件数では(図6)、雪を要因とする事故等は1~2月に多発し、融雪を要因とした事 故等は3~4月に集中しています。踏切圧雪を要因とする事故等は12月から発生しており、降雪 期の早いうちから注意が必要と考えられます。



(4) 事故等の発生場所・状況ほか

雪等を要因として発生した事故等の発生場所は(図7)、約9割が豪雪地帯あるいは特別豪雪地 帯(豪雪地帯対策特別措置法において指定される地域。以下「豪雪地帯等」という)でした。これ ら以外の地域(以下「少雪地域」という。)でも4件発生し、そのうち3件は、それぞれの地域で 事故等発生の前日から当日にかけて記録的、あるいはそれに準ずる大雪に見舞われていました。こ のような地域では、雪等を要因とした事故等の発生自体がまれであるため、過去に発生した事故等 が、今後の再発防止の重要な教訓になると考えられます(P10参照)。



国土地理院の地理院地図(電子国土Web)を使用して作成。ピンク丸枠(〇)は少雪地域で発生した事故。

雪等を要因として発生した事故等(全34件)については、ヒューマンファクターや組織的要因 が関係していた事例もありました。一部を挙げると、除雪に関する組織的な問題や実施判断等のヒ ューマンファクターが8件(P13参照)、斜面の検査や落石等の対策、臨時斜面点検(積雪時に気 温の上昇が続く際の、列車巡視等の強化)等に関するものが4件、列車走行中の運転士の耐雪ブレ ーキ(P5、P12参照)不適切使用等のヒューマンファクターが3件ありました。