

船舶事故調査報告書

平成21年9月17日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 長 後 藤 昇 弘
委員 楠 木 行 雄
委員 横 山 鐵 男（部会長）
委員 山 本 哲 也
委員 根 本 美 奈

| | |
|---|--|
| 事故種類 | 乗組員死亡 |
| 発生日時 | 不明（平成21年4月15日10時30分ごろ本船が発見された。） |
| 発生場所 | 不明（本船が発見された場所は、長崎県南島原市口之津港、口之津灯台から真方位025°200m付近（概位 北緯32°36.2′ 東経130°11.9′）であった。） |
| 事故調査の経過 | 平成21年4月16日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。 |
| 事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等 | 漁船 <small>しんえい</small> 神栄丸、0.99トン NS3-48921（漁船登録番号）、個人所有 4.77m(Lr)×1.60m×0.67m、木製 ガソリン機関、漁船法馬力数30、昭和52年6月1日 |
| 乗組員等に関する情報 | 船長 男性 86歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 免許登録日 昭和50年12月9日 免許証交付日 平成16年11月29日 (平成22年8月30日まで有効) |
| 死傷者等 | 死亡 1人（船長） |
| 損傷 | なし |
| 事故の経過 | 本船は、平成21年4月15日朝、船長1人が乗組み、長崎県南島原市口之津港内の養殖施設灯火の電池を交換する目的で、同港内の棧橋を出港したが、10時30分ごろ、口之津灯台から真方位025°200m付近で、無人で旋回している本船が発見され、消防署に通報された。 船長は、本船発見場所付近において、捜索を行った消防署員により遺体で発見され、その後、溺死と検案された。 |
| 気象・海象 | 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 2 海象：平穏 |
| その他の事項 | 救命胴衣は、自宅にあったが、本船にはなかった。 発見された船長は、救命胴衣を着用していなかった。 船長には持病はなかった。 本船に衝突痕はなかった。 養殖施設灯火は2箇所を設置されており、船内に未使用の電池と使用済 |

| | | |
|----|--|---|
| | みの電池が残されていた。 | |
| 分析 | 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析 | 不明 なし なし 死因は溺死であった。 船長は、救命胴衣を着用せずに落水したことにより溺死した可能性があると考えられるが、落水した状況について明らかにすることはできなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長崎県南島原市口之津港内において航行中、船長が落水したため、発生した可能性があると考えられる。 | |