

船舶事故調査報告書

平成21年11月12日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員長 後藤 昇 弘
 委員 楠 木 行 雄
 委員 横 山 鐵 男（部会長）
 委員 山 本 哲 也
 委員 根 本 美 奈

事故種類	乗組員死亡
発生日時	不明（平成21年3月9日02時45分ごろ本船が発見された。）
発生場所	不明（本船発見場所は、山口県上関町 ^{あまたしま} 天田島灯台から真方位261°4, 800m付近（概位 北緯33°45.9′ 東経132°00.0′）であった。）
事故調査の経過	平成21年3月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	モーターボート サザン ^{きかく} 企画、5トン未満 250-6985山口、個人所有 5.90m (Lr) × 2.09m × 0.86m、FRP ガソリン機関、36.78kW、進水年月日不明
乗組員等に関する情報	船長 男性 63歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和59年9月3日 免許証交付日 平成21年2月10日 (平成26年9月2日まで有効)
死傷者等	死亡 1人（船長）
損傷	なし
事故の経過	本船は、船長1人が乗り組み、釣りの目的で、平成21年3月8日（日）08時ごろ山口県平生町佐賀漁港を出港した。翌9日02時45分ごろ、操業中の他の漁船が、天田島灯台から真方位261°4, 800m付近において、無灯火で機関が停止し、船首が西を向いた状態で漂流していた無人の本船を発見した。 船長は、9日15時02分ごろ天田島灯台から真方位026°3, 900m付近で、捜索中の巡視船により発見され、死因は溺死と検案された。
気象・海象	気象：天気 晴れ、無風 海象：海上 穏やか、波高 約0.5m
その他の事項	船長は、発見時、救命胴衣を着用していた。

分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 死因は溺死であった。 船長は、1人で乗り組んでいた本船から落水したことにより死亡した可能性があると考えられるが、落水した状況については、明らかにすることができなかった。
原因	本事故は、本船が佐賀漁港南方沖において、1人で乗り組んでいた船長が、落水したため、発生した可能性があると考えられる。	