

船舶事故調査報告書
(通常案件・特別様式)

平成21年7月9日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

委員長 後藤 昇 弘
委員 楠 木 行 雄
委員 横 山 鐵 男(部会長)
委員 山 本 哲 也
委員 根 本 美 奈

事故名	モーターボート(船名なし)乗船者死亡
発生年月日時刻	不明(平成21年2月9日07時10分ごろ本船が発見された。)
発生場所	琵琶湖(本船発見場所は、滋賀県守山市木浜 地先沖350m付近であった。)
事故調査の経過	調査の概要: 平成21年2月10日、本事故の調査を担当する主管調査官(神戸事務所)ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての乗船者2人からの意見聴取は、2人が本事故で死亡したため行わなかった。
事実情報 船種・船名等 総トン数・L×B×D・船質 機関・進水年月日	モーターボート 船名なし、(船舶登録等なし)、個人所有 総トン数不詳、2.76m×1.20m×0.47m、FRP 不詳、不詳 (2分割組立式船舶、船舶検査対象外船舶、1.5kw未満小型船舶操縦免許不要船舶)
気象・海象	気象:天気 晴れ時々曇り、風向 北西～北北西、風力 2 海象:水温 7.5～7.9 特記事項:なし
乗組員等に関する情報	乗船者A 男性 35歳(船舶所有者:操縦免許証なし) 乗船者B 男性 34歳(操縦免許証なし)
死亡・行方不明者	死亡 2人(乗船者A、B)
損傷	船体に損傷はなく、船外機は脱落して発見されていない。
事故の経過	本船は、平成21年2月7日08時30分ごろ、乗船者A及び乗船者Bが乗船し、滋賀県守山市木浜の琵琶湖岸を発し、日帰りの予定で、湖内の釣り場に向かった。 翌8日19時54分、乗船者Aの親族が、乗船者A及び乗船者Bが帰宅しなかったことから、守山警察署にその旨を届け出た。 9日07時10分ごろ、捜索中の航空機により、木浜の琵琶湖岸から目測350

	<p>m付近で、無人で転覆している本船が発見された。</p> <p>平成21年2月11日乗船者A、翌12日乗船者Bが本船発見場所付近の湖底から遺体で発見され、いずれも溺死と検案された。</p>	
その他の事項	<p>付近水域から救命胴衣は発見されていない。</p>	
分析	<p>気象等の関与</p> <p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>不明</p> <p>不明</p> <p>乗船者A及び乗船者Bは、救命胴衣を着用せずに落水したものと考えられるが、落水した理由は、明らかにすることができなかった。</p>
原因	<p>本事故は、琵琶湖において、乗船者A及び乗船者Bが救命胴衣を着用せず、落水したため、発生した可能性があると考えられる。</p>	