

船舶事故等調査報告書

平成21年1月8日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第43号	
事故等名	油送船第二西本丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成20年9月13日 07時30分過ぎ	
発生場所	山口県岩国港岸壁	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年10月28日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船長に電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等	A 油送船第二西本丸 81トン 127202 株式会社ニシモト・エネルギー・サプライ	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等	B	
乗組員等に関する情報	A 船長 五級海技士(航海) B	
負傷者	A船 負傷者 なし B船	
損傷	A船 左舷船首喫水下に軽微な凹損 岸壁 損傷なし	
事故等の経過	平成20年9月13日07時30分、山口県岩国港に着岸作業中、他船の航走波により岸壁と左舷船首部が接触し、左舷船首喫水下が損傷したが、浸水、油の流出、負傷者はなかった。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 着岸時に他船の航走波を受け船体が岸壁に押し寄せられていたこと
原因	本件岸壁衝突は、着岸時に他船の航走波を受けて船体が岸壁に押し寄せられたことが関与した可能性があると考えられる。	