

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第99号	
事故等種類	衝突（灯浮標）	
発生日時	平成21年3月23日 21時13分ごろ	
発生場所	伊勢湾第1号灯浮標	
事故等調査の経過	平成21年4月23日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 エリエール、499トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 135528、大王海運株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷側船橋下方ブルワークに擦過傷 伊勢湾第1号灯浮標はマーキング装置が作動したのみで、他に損傷なし	
事故等の経過	本船は、巻き取り製品1,030本（約977トン）を積載し、布施田水道を經由して三重県志摩市大王町大王埼に並航ののち、針路約018°で航行中、平成21年3月23日21時13分ごろ、風潮流に圧流されて伊勢湾第1号灯浮標に接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 北西、風力 5</p> <p>海象：波高 2～2.5m</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、風潮流に圧流され、伊勢湾第1号灯浮標に接近した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が伊勢湾沖を航行中、風潮流に圧流されたため、伊勢湾第1号灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	