

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第202号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月26日 10時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市家島諸島 西島	
事故等調査の経過	平成21年7月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 作業船 ^{ほうわん}報湾丸、長さ10m</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 271-27969兵庫、報湾建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船底破口	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、西島の北西側湾内において、貨物船の綱取り作業船として着岸作業中、風の影響を受けて浅所に流され、平成21年4月26日10時00分ごろ、船底が接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 西、風速8.4～9.9m/s</p> <p>海象：潮汐 高潮時</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、貨物船の綱取り作業船として着岸作業中に風の影響を受けた際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が、西島の北西側湾内において貨物船の綱取り作業船として着岸作業中、風の影響を受けた際、操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	