

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第188号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月27日 11時40分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北区	
事故等調査の経過	平成21年7月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第八光^{こうよう}洋丸、3,270トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 132539、広洋海運有限公司</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船首船底部に擦過傷	
事故等の経過	本船は、阪神港堺泉北区助松岸壁付近において、他船を避航したとき、平成21年4月27日11時40ごろ、船底に衝撃を受けた。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 4</p> <p>海象：潮汐 下げ潮の中央期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、浅瀬が存在する岸壁付近において航行中、他船を避航する際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が阪神港堺泉北区助松岸壁付近を航行中、他船を避航する際の操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	