

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第193号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成21年5月21日 17時00分ごろ	
発生場所	兵庫県家島諸島西島	
事故等調査の経過	平成21年7月3日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第十五福^{ふくじん}神丸、463トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 131838、福神海運建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船首外板に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、家島諸島西島の採石場において着棧する際、東からの突風を受け、平成21年5月21日17時00分ごろ、右舷船首が棧橋に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 5	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、着棧作業中に突風を受けた際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、家島諸島西島の採石場において着棧作業中、突風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	