

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第162号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月16日 03時51分ごろ	
発生場所	香川県大槌島南岸沖 (概位 北緯34°25.0′ 東経133°55.4′)	
事故等調査の経過	平成21年6月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	漁船 ^{ほしもと} 橋本丸、4.9トン	
船舶番号、船舶所有者等	不詳、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船底部に若干の擦過傷	
事故等の経過	本船は、漁場を移動するため、船長が船尾で漁具の手入れをしながら備讃瀬戸東航路を西進中、平成21年4月16日03時51分ごろ、大槌島南岸の浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 1 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、目的の漁場に向け発進した際、定めた針路が同漁場に向いているかどうかの確認を行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が大槌島南岸沖を航行中、目的の魚場に向け発進する際、定めた針路が同漁場に向いているかどうかの確認を行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	