

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第21号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月10日 13時00分ごろ	
発生場所	沖縄県本部町水納港内	
事故等調査の経過	平成21年4月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 ニューウィングみんな、65トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 133762、合名会社水納海運</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	両舷プロペラ先端損傷	
事故等の経過	本船は、3人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約1.6mの喫水で、水納港内で回頭中、平成21年3月10日13時00分ごろ、さんご礁に接触し、船尾に衝撃があり、主機を停止して船体各部を点検したところ異常を認めず、航行を続け、3月18日上架時に損傷を発見した。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、出港するため回頭中、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が水納港において回頭中、操船を適切に行わなかったため、さんご礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	