

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008那第19号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成20年10月25日（土） 18時47分ごろ	
発生場所	沖縄県うるま市勝連埼灯台から真方位103° 4.0海里付近 (概位 北緯25° 16.9′ 東経127° 59.2′)	
事故等調査の経過	平成20年10月27日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート ^{しんけん} 真建丸、5トン未満	
船舶番号、船舶所有者等	296-8543 沖縄、有限会社真建設工業	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船橋上部損壊及び船首ハンドレール曲損、船外機等ぬれ損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り、勝連埼東南東沖において、錨泊して、釣りを行っていたところ、同乗者が、船体の傾斜に気付き、船尾開口部に海水が浸入していることを認め、排水を行ったが、転覆した。 船長ほか2人は、僚船に救助された。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東、風力 3、視界 良好 海象：波高 約1m	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、磯波による浸水に気付かなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が勝連埼東南東沖において錨泊中、磯波による浸水に気付かなかったため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。	