

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第1号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成21年1月5日 20時00分ごろ	
発生場所	沖縄県宮古島市下地島北北西1.2km付近	
事故等調査の経過	平成21年1月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 漁船 ^{ふくわ}福和丸、0.8トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 ON3-460005（漁船登録番号）、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船外機ぬれ損	
事故等の経過	本船は、船長1人が乗り組み、下地島北北西1.4km付近でイカ釣り中、平成21年1月5日20時00分ごろ、リーフに近寄り過ぎて磯波を受けて転覆した。翌6日11時ごろ、船長が立ち泳ぎしているところを救助された。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 5、視程 約20km</p> <p>海象：うねり あり、波高 約1.5m</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船が、リーフ付近でイカ釣り中、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が下地島北北西沖のリーフ付近でイカ釣り中、操船を適切に行わなかったため、リーフに接近しすぎて磯波を受け、転覆したことにより発生したものと考えられる。	
備考	救命胴衣を着用せず、15時間余立ち泳ぎして救助された。	