

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第188号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年7月21日 03時07分ごろ	
発生場所	千葉県銚子市銚子港一ノ島灯台から真方位235° 1,020m付近 (概位 北緯35° 44.5′ 東経140° 50.8′)	
事故等調査の経過	平成21年7月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	漁船 第十一 ^{こはま} 小浜丸、4.9トン	
船舶番号、船舶所有者等	IG3-6369（漁船登録番号）、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船底小破口、推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、平成21年7月21日02時40分ごろ、船長が1人で乗り組み、船首約0.4m、船尾約1.2mの喫水で、銚子港内の茨城県神栖市波崎漁港を出港し、レーダーの調整を行いながら、同漁港北方沖の漁場に向けて利根川河口を航行中、同日03時07分ごろ、消波ブロックに乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 2 海象：潮汐 ほぼ高潮時	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、漁場に向けて利根川河口を航行中、レーダーの調整に気をとられ、見張りを行わなかった可能性があると考えられる
原因	本事故は、夜間、本船が漁場に向けて利根川河口を航行中、レーダーの調整に気をとられ、見張りを行わなかったため、消波ブロックに乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	