

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第235号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年6月5日 08時00分ごろ	
発生場所	徳島小松島港	
事故等調査の経過	平成21年8月11日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 ^{しょうかい} 翔海丸、499トン 船舶番号、船舶所有者等 135079、松田海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、空船にて徳島小松島港の金磯鉄鋼団地岸壁に着岸作業中、平成21年6月5日08時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南西、風力 1、視程 約10km 海象：潮汐 下げ潮中央期	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、浅瀬が存在する岸壁付近で着岸作業中、浅瀬に対する配慮が適切でなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が徳島小松島港において着岸作業中、浅瀬に対する配慮が適切でなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	