

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第232号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年7月10日 10時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市家島諸島 男鹿島	
事故等調査の経過	平成21年8月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第三十八^{よししげ}芳成丸、488トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 132320、日本機動建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼曲損、船底凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、男鹿島東側の採石場で石材約1,600トン積み込んで出航作業中、平成21年7月10日10時00分ごろ、海底の捨て石等により乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 雨、風向 北西、風速 約0.8m/s、視界 不良 海象：うねり 不明、波高 不明、潮汐 下げ潮中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、出航作業中、水深に対する確認を適切に行わず、機関を後進にかけた際、捨て石等により乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が男鹿島東側の採石場で出航作業中、水深に対する確認を適切に行わなかったため、捨て石等により乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	