

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第35号	
事故等種類	衝突（防波堤）	
発生日時	平成21年1月29日 16時25分ごろ	
発生場所	広島県福山市走島町 走港中北防波堤西灯台から真方位167°80m 付近 (概位 北緯34°21.0′ 東経133°25.9′)	
事故等調査の経過	平成21年1月30日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	旅客船 第三十五神勢丸 ^{じんせい} 、71トン	
船舶番号、船舶所有者等	127358、走島汽船有限会社	
乗組員等に関する情報	船長 六級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船首ブルワーク凹損	
事故等の経過	本船は、福山市走漁港に入港のため防波堤の手前約100mで機関を微速にして航行中、平成21年1月29日16時25分ごろ、船首部が走漁港内の本浦西防波堤に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約1.7m/s	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、走漁港の防波堤近傍で後進にかけて港内に接近中、行きあしの制御を適切に行わなかったため、船首部が防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が走漁港に入港しようとして航行中、行きあしの制御を適切に行わなかったため、防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	