

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第27号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月15日（日） 19時50分ごろ	
発生場所	沖縄県那覇港新港北防波堤灯台から真方位065° 2.5海里付近 (概位 北緯26° 16.22′ 東経127° 41.58′)	
事故等調査の経過	平成21年4月27日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	プレジャーボート グリーン ボンズ、登録長6.56m	
船舶番号、船舶所有者等	296-19215 沖縄、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船底の塗膜剥離	
事故等の経過	本船は、船長1人が乗り組み、友人4人を乗せ、釣りを終えて宜野湾マリーナ向け沖縄県宜野湾沖を帰航中、平成21年3月15日19時50分ごろ、船底が浅瀬に擦過した。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船が、宜野湾沖を航行する際、水深の確認を行わなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が宜野湾沖を航行する際、水深の確認を行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	