

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第52号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年4月30日 08時32分ごろ	
発生場所	沖縄県那覇港新港ふ頭第7号岸壁角部 (概位 北緯26°14.2′ 東経127°40.5′)	
事故等調査の経過	平成21年6月25日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 乗組員等に関する情報 死傷者等 損傷	
	貨物船 なは、992トン 135937、丸三海運株式会社 船長、三級海技士（航海） なし 左舷船尾外板凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか8人が乗り組み、コンテナ154本、鋼材約250トン積み、那覇港7号岸壁に約0.5ノットの速力で着岸作業中、右舷正横から強風を受け、平成21年4月30日08時32分ごろ、7号岸壁の角部に左舷船尾が衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東、風力 5、視程 約25km 海象：うねり なし	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、那覇港において着岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、圧流されて岸壁に衝突した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が那覇港に着岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、圧流されて岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	