

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第54号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年6月29日 12時58分ごろ	
発生場所	沖縄県那覇港3号岸壁角部 (概位 北緯26°14.2′ 東経127°40.8′)	
事故等調査の経過	平成21年7月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	海洋調査船 なつしま、1553.03トン	
船舶番号、船舶所有者等	121835、海洋研究開発機構	
乗組員等に関する情報	船長、一級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船首外板が凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか28人が乗り組み、那覇港において着岸作業中、左舷船尾方から強風を受け、平成21年6月29日12時58分ごろ、右舷船首が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 6 海象：波高 約0.5m、うねり なし	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、那覇港において着岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、圧流されて岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が那覇港において着岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、圧流されて岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	