

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008横第86号	
事故等種類	衝突（灯浮標）	
発生日時	平成20年10月11日 18時10分ごろ	
発生場所	茨城県鹿島港 （概位 北緯35°55.8′ 東経140°41.9′）	
事故等調査の経過	平成20年11月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第八伊豫丸、191トン	
船舶番号、船舶所有者等	130643、株式会社ブリジストン汽船	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷外板に擦過傷 鹿島港第8号仮設灯浮標に擦過傷	
事故等の経過	本船は、鹿島港第8号仮設灯浮標付近を航行中、平成20年10月11日18時10分ごろ、出航船を避航する際、灯浮標との位置関係の確認を適切に行わないまま右転し、灯浮標に船首部が接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 東、風力 1、視界 良好 海象：静穏	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、他船を避航する際、鹿島港第8号仮設灯浮標との位置関係の確認を適切に行わずに右転した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が鹿島港において航行中、他船を避航する際、鹿島港第8号仮設灯浮標との位置関係の確認を適切に行わずに右転したため、灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	