

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第298号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年4月4日 18時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路港	
事故等調査の経過	平成21年9月28日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 ^{すみとく} 住徳丸、405トン 船舶番号、船舶所有者等 131678、凌栄海運有限公司	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船尾外板に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、姫路港の船場川岸壁に係留し、積み荷役の待機中、平成21年4月4日18時00分ごろ、西からの突風を受けて船体が圧流され、左舷船尾が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西、風力 7 海象：潮汐 上げ潮の末期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、姫路港において係留中、西からの突風を受けて船体が圧流された可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が姫路港において係留中、西からの突風を受けて船体が圧流されたため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	