

## 船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第283号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月5日 15時40分ごろ	
発生場所	徳島県橘港	
事故等調査の経過	平成21年9月15日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 <sup>にっしょう</sup>日祥丸、499トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 140758、田口汽船株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船尾船底に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、橘港において合金鉄約1,500トン を積載して橘港内を航行中、平成21年8月5日15時40分ごろ、船尾 船底付近に衝撃を感じた。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 南西、風力 1</p> <p>海象：潮汐 上げ潮の中央期</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、橘港内の浅瀬が存在する工事中の岸壁 付近を航行中、操船を適切に行わなかったため、 浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が橘港内を航行中、操船を適切に行わなかったため、浅 瀬に乗り揚げたことにより発生したのと考えられる。	