

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第275号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月11日 10時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市 家島諸島西島	
事故等調査の経過	平成21年9月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 砂利採取運搬船 第拾壹住吉丸、990トン 船舶番号、船舶所有者等 132311、株式会社正星	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼欠損及び曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、家島諸島西島の碎石積込み場で碎石約1,800トンを積載して出航作業中、平成21年8月11日10時00分ごろ、船底に衝撃を感じた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西、風速 約2.7m/s、視界 良好 海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、西島の碎石積込み場から出航作業中、水深の確認を適切に行わなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が西島の碎石積込み場から出航作業中、水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	