

船舶事故等調査報告書

平成21年1月29日  
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008神第44号	
事故等名	貨物船導丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年9月5日14時40分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市西島	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月13日 神戸・地方事故調査官が、海難報告書を精査し、船舶所有者に損傷状況を電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	貨物船導丸 472トン	
船舶番号(IMO 番号)	134176	
船舶所有者等	導海運株式会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	推進器翼に欠損	
事故等の経過	本船は、兵庫県西島の採石場で砕砂を積載して出航操船中、平成20年9月5日14時40分ごろ、船尾が捨石に接触したが、運航に支障なく、後日の入渠により推進器翼欠損が確認された。 気象・海象は平穏であった。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が操船を適切に行わなかったため、捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	