

船舶事故等調査報告書

平成21年1月29日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第68号	
事故等名	貨物船サニー吉祥乗揚	
発生年月日時刻	平成20年9月7日 15時10分ごろ	
発生場所	山口県徳山下松港内	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月14日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船長に損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	貨物船 サニー吉祥 199トン	
船舶番号	135436	
船舶所有者等	個人所有	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	プロペラ先端部が欠損	
事故等の経過	本船は、山口県徳山下松港で離岸中、平成20年9月7日15時10分ごろ、突風を受け、浅瀬に乗り揚げた。浸水、油の流出、負傷者はなかった。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は港内で機関を後進にかけ離岸中、突風を受けて浅瀬に向け流された際の操船を適切に行わなかったため、プロペラが海底の岩に接触した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が離岸中に突風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、海底の岩場に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	