

船舶事故等調査報告書

平成21年1月29日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008門第47号	
事故等名	遊覧船おとひめ衝突(防波堤)	
発生年月日時刻	平成20年7月27日15時20分ごろ	
発生場所	鹿児島県下甕島手打漁港(中防波堤) 手打港防波堤灯台から真方位287° 280m(北緯31° 38' 00" 東経129° 42' 50" 付近)	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月12日 門司・地方事故調査官がおとひめ船長及び船舶所有者から事故概況を電話聴取し、船舶所有者から損傷写真を入手して精査 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等	遊覧船おとひめ・17トン 209-28605 薩摩川内市	
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損害	船首ハンドレール曲損(約50cm)	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客1人を乗せ、手打漁港を発し、遊覧後、同漁港発着場へ航行中、平成20年7月27日15時20分ごろ、同港中防波堤に衝突したが、自力航行して着棧した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、適切な見張りを行わなかった可能性あると考えられる。
原因	本事故は、本船が適切な見張りを行わなかったため、防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	