

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第75号	
事故等名	ケミカルタンカー第十友昇丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年8月22日07時30分ごろ	
発生場所	三重県鵜殿港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月18日 横浜・地方事故調査官が海難報告書により精査 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等	貨物船 第十友昇丸 199トン 134554 有限会社友昇汽船	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	推進器曲損	
事故等の経過	本船は、和歌山下津港和歌山において、硫酸バンド450トンを積載し、三重県鵜殿港 に向けて出港した。鵜殿港口に接近したので、主機を微速力として着岸中、平成20年 8月22日07時30分ごろ、船尾船底部に衝撃を受けた。上架したところ、プロペラ4翼 に曲損が生じていることが判明した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、着岸時の操船を適切に行わなかったため、浅所に 乗り揚げた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸時の操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたこと により発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	