

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008神第55号	
事故等名	水先船べいぱいろっと7衝突(岸壁)	
発生日月時刻	平成20年8月22日22時00分ごろ	
発生場所	兵庫県洲本港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月26日 神戸・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者に損傷状況を電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者等	水先船 べいぱいろっと7 19トン 260-33604兵庫 大阪水先艇株式会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	負傷者なし	
損傷	右舷船尾ブルーワークにき裂 岸壁 なし	
事故等の経過	本船は、兵庫県洲本港において着岸する際に北風の影響を受け、平成20年8月22日22時00分ごろ、右舷船尾が岸壁に接触した。 当時、天候は晴、風力3の北風、潮候は高潮時であった。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、着岸時に北風の影響を受けた際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸時に北風の影響を受けた際、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	