

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008神第64号	
事故等名	油送船第五八照丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年10月3日08時00分ごろ	
発生場所	阪神港尼崎西宮芦屋港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月9日 神戸・地方事故調査官が、海難報告書を精査し、 船舶所有者に損傷状況等を電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実	<p>船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等</p> <p>油送船 第五八照丸 2,950トン 133018 西山汽船有限会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	船尾プロペラに損傷	
事故等の経過	本船は、阪神港尼崎西宮芦屋港の尼崎ジャパンエナジー棧橋に着岸作業中、平成20年10月3日08時00分ごろ、船尾船底が浅所に乗り揚げた。 乗揚の結果、船尾プロペラに損傷を生じた。 気象・海象は平穏であった。	
事実を認定した理由	<p>気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析</p>	<p>なし あり なし 本船は、着岸時に操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が着岸時に操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	