

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第73号	
事故等名	貨物船海邦衝突(岸壁)	
発生日月時刻	平成20年10月29日07時30分ごろ	
発生場所	愛媛県伊予三島港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月4日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船長に損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者等	貨物船 海邦 1,090トン 136792 丸三海運株式会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	左舷後部外板 凹損 岸壁 損傷なし	
事故等の経過	本船は、愛媛県伊予三島港で接岸作業中、平成20年10月29日07時30分ごろ、船首のスプリングロープが切断し、その弾みで左舷後部が岸壁のフェンダーに衝突した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、機関を適切に使用しなかったため前進行きあしがつき過ぎて船首のスプリングロープが切断し、左舷後部が岸壁のフェンダーに衝突した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が接岸作業中、機関を適切に使用しなかったため、岸壁のフェンダーに衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	