

船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第68号	
事故等名	貨物船第三十八さだ丸乗揚	
発生年月日	平成20年8月11日09時30分ごろ	
発生場所	三重県尾鷲市賀田港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月11日 横浜・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者から損傷状況等について文書入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第三十八さだ丸 492トン	
船舶番号(IMO 番号)	134458	
船舶所有者等	盛徳海運建設株式会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	フレーム番号50から61にかけて凹損	
事故等の経過	本船は、賀田港において、港湾工事事用石材積込み中、平成20年8月11日09時30分ごろ、船底に衝撃があった。 当時、本船の喫水は、船首3m20cm、船尾4m80cmであった。 その後、上架したところ、右舷ビルジキールに損傷を認めた。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし なし なし 水深は、船首部で30cm、船尾部で1.5m喫水を上回っており、加えて潮高が約78cmであったことから、石材積込み中の動揺で不測の捨石等に接触した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が石材積込み中、不測の捨石等に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	