

船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009横第12号	
事故等名	貨物船さつき丸衝突(灯標)	
発生年月日	平成20年12月3日20時55分ごろ	
発生場所	東京湾東水路中央第1号灯標 (北緯35° 28' 00" 東経139° 50' 18")	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年1月27日 横浜・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者から損傷状況等について資料入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 貨物船 さつき丸 497トン 船舶番号(IMO 番号) 140851 船舶所有者等 株式会社榎本回漕店	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船員室角窓付近に擦過傷 東京湾東水路中央第1号灯標: 櫓部、レーダーリフレクター等損傷	
事故等の経過	本船は、東京湾中ノ瀬航路通過後、漁船を回避しながら航行中、平成20年12月3日20時55分ごろ、東京湾東水路中央第1号灯標に衝突した。	
分析	気象・海象の関与 なし 乗組員等の関与 あり 船体・機関等の関与 なし 判明した事項の解析 本船は、漁船を回避しながら航行中、漁船に気をとられ、灯標の所在を十分に確認しなかった可能性があると考えられる。	
原因	本事故は、本船が航行中、漁船に気をとられ、東京湾東水路中央第1号灯標の所在の確認を十分に行わなかったため、同灯標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	