

船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009広第2号	
事故等名	監視取締艇ペがさす養殖施設損傷	
発生年月日時刻	平成21年1月7日05時45分ごろ	
発生場所	岡山県倉敷市水島港西1号防波堤灯台から真方位265° 4,100m付近 (北緯34° 27' 58" 東経133° 41' 19")	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年1月23日 広島・地方事故調査官が、船舶所有者より養殖諸 施設設置状況図及び損傷関係書類を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	監視取締船 ペがさす 9.00m 船舶検査済票番号 240-33450 岡山 船舶所有者等 国土交通省	
船種・船名・長さ 船舶検査済票番号 船舶所有者等		
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損傷	船体なし のり網損傷	
事故等の経過	本船は、乗組員4名により取り締まりを実施していたところ、平成21年1月7日05時45分ごろ、下水島北方に設置されたのり養殖施設に進入し、のり網に損傷を与えた。当時、天候は曇りで、北風3m/s 波浪50cmであった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船が、養殖施設の灯火の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、養殖施設の灯火の確認を十分に行わなかったため、のり養殖施設に気付かず進入したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	