

## 船舶事故等調査報告書

平成21年4月23日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第36号	
事故等名	貨物船第参拾参宝来丸乗揚	
発生年月日時刻	平成21年1月8日08時00分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市家島町 男鹿島	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月3日 神戸・地方事故調査官が海難報告書を入力し、2月5日船長から発生場所及び損傷状況を口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第参拾参宝来丸 499トン	
船舶番号	132325	
船舶所有者等	山年建設有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	推進器翼が欠損	
事故等の経過	本船は、兵庫県姫路市家島町男鹿島西側の水深が浅くなっている石材積込み場所で、石材約1,800トン積載して出港中、平成21年1月8日08時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。 気象・海象は平穏で潮候は上げ潮の末期であった。	
分析	気象・海象の関与	なし
	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、水深が浅くなっている石材積込み場所から出港する際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、水深が浅くなっている石材積込み場所から出港する際、操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	