

## 船舶事故等調査報告書

平成21年4月23日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008那第28号	
事故等名	引船第8八千代丸衝突(灯浮標)	
発生年月日時刻	平成20年11月13日16時40分ごろ	
発生場所	沖縄県石垣港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月17日 那覇・地方事故調査官が海難報告書を入手し、平成21年2月16日 錨泊表示用灯浮標の所有会社から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	引船 第8八千代丸 18トン	
船舶番号	290-22740	
船舶所有者等	株式会社八重島工業	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損傷	船体なし フローティングドックの灯浮標(アンカー標識)損傷	
事故等の経過	本船は、乗組員3人を乗せ、沖縄県大原港を出港し、沖縄県石垣港入港着岸作業中、波高2.0mの波浪及び12m/sの北東の風を受け、平成20年11月13日16時40分ごろ、フローティングドックの灯浮標(アンカー標識)に衝突して破損させた。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、着岸作業中の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、操船を適切に行わなかったため、灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	