

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第65号	
事故等名	貨物船第二紀芳丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成21年2月13日13時30分ごろ	
発生場所	石川県 金沢港御供田ふ頭	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月4日神戸・地方事故調査官が海難報告書入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 貨物船 第二紀芳丸 498トン 船舶番号 133406 船舶所有者等 三久汽船有限会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船首バルバスバウに凹損 岸壁 軽度の損傷	
事故等の経過	本船は、鋼材900トンを積載して、石川県金沢港御供田ふ頭において着岸作業中、南南西風に圧流されて、平成21年2月13日13時30分ごろ、船首バルバスバウが岸壁に衝突した。 当時の天候は曇り、風速13.6m/sの南南西風が吹き、視界は良好であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、南南西風の影響を受けながら着岸作業中、岸壁へ圧流された際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、風に圧流された際の操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	