

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日
 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第60号	
事故等名	貨物船新旗山衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成21年2月21日14時00分ごろ	
発生場所	徳島県阿南市中島港の光洋造船岸壁	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月4日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入力し、3月6日船舶所有者から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 新旗山 498トン	
船舶番号(IMO 番号)	135062	
船舶所有者等	有限会社芝海運	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船体 右舷中央部外板擦過傷 岸壁 擦過傷	
事故等の経過	本船は、海上試運転のため、船首0.2m、船尾2.8mの喫水で、徳島県阿南市中島港の岸壁を発し、中島港外に向け航行中、平成21年2月21日14時00分ごろ、北寄りの突風により、右舷中央部が岸壁に衝突した。 当時の気象は、雨で、北北西の風、風速4.9m/sであった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、突風により、船体が岸壁に圧流された可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が海上試運転のため航行中、突風により圧流された際に、操船を適切に行わなかったため、右舷中央部が岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	