

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日
 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第75号	
事故等名	貨物船富士山丸衝突(棧橋)	
発生年月日時刻	平成21年3月16日20時40分ごろ	
発生場所	和歌山県友ヶ島水道 沖の島北側の棧橋	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月30日及び31日神戸・地方事故調査官が船長から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 貨物船 富士山丸 183トン 船舶番号(IMO 番号) 127904 船舶所有者等 個人所有	
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船体 船首バラスタンクに損傷 棧橋 コンクリートの一部剥離	
事故等の経過	本船は、小麦粉約350トンを積載し、徳島県徳島港に向け航行中、平成21年3月16日20時40分ごろ、和歌山県友ヶ島水道沖の島北側の棧橋に衝突した。 衝突の結果、船首バラスタンクに損傷を生じた。 天候は晴れで、南西の風、風速3m/s、潮流は北流1.0～2.0ノットであった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、友ヶ島水道を航行する際、潮流の影響について考慮を行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が友ヶ島水道を航行する際、潮流の影響について考慮を行わなかったため、棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	