

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第116号	
事故等名	貨物船第五拾五宝来丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年11月3日08時30分ごろ	
発生場所	千葉県館山港石材積み場	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月8日横浜・地方事故調査官が海難報告書を入手、水路図及び気象・潮汐資料の情報収集 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等	
	貨物船 第五拾五宝来丸 496トン 131889 小林海運有限会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船底に軽微な亀裂	
事故等の経過	本船は、千葉県館山港において、石材積み込み中、平成20年11月3日08時30分ごろ、左舷船底に衝撃があった。 当時の天気は曇りで、風力1の東南東風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし なし なし 本船は、石材積み込み中、海象は平穏で、潮候はほぼ高潮時であったことから、積み込み時の動揺で、不測の浅所に船底が接触した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が石材積み込み中、船体が動揺したため、不測の浅所に船底が接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	