

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009函第7号	
事故等名	貨物船鳳晴丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成21年1月23日07時50分ごろ	
発生場所	北海道苫小牧港第1区ソーダグループ共同岸壁B	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月23日函館・地方事故調査官が海難報告書入手、4月22日船長から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 鳳晴丸 747トン	
船舶番号	135011	
船舶所有者等	成和海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船首部に凹損及び擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか6人が乗り組み、濃硫酸1,600トンを荷揚のため北海道苫小牧港第1区ソーダグループ共同岸壁Bに着岸作業中、南東風の影響を受け、平成21年1月23日07時50分ごろ、船首部が岸壁に衝突した。 当時の天気は、雨で、風向南東、風速約18m/sであった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、風が収まるまで港外で待機せずに入港した可能性があると考えられる。 本船は、着岸する際、投錨と機関後進を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	
その他の事項	なし	