

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第84号	
事故等名	貨物船第参拾宝来丸乗揚	
発生年月日時刻	平成21年3月2日08時00分ごろ	
発生場所	兵庫県家島諸島男鹿島	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年4月2日神戸・地方事故調査官が、海難報告書入手、4月6日船舶所有者から損傷状況を口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第参拾宝来丸 499トン	
船舶番号(IMO 番号)	131833	
船舶所有者等	山年建設有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損害状況	船底に擦過傷	
事故等の経過	本船は、家島諸島男鹿島において、石材約1,600トンを積み込み、出港しようとしたところ、平成21年3月2日08時00分ごろ、船底が捨石に乗り揚げた。 乗揚の結果、船底に擦過傷が生じた。気象・海象は、平穏であった。	
分析	気象・海象の関与	なし
	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、出港中、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が出港中、操船を適切に行わなかったため、捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	