

## 船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第80号	
事故等名	貨物船第二 八幡丸乗揚	
発生年月日時刻	平成21年3月13日09時30分ごろ	
発生場所	阪神港大阪区安治川	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年4月2日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入力し、気象・海象資料を収集 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第二 八幡丸 377トン	
船舶番号	125382	
船舶所有者等	新井海運有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	左舷船底及び推進器翼が損傷	
事故等の経過	本船は、阪神港大阪区に到着後、安治川春日出岸壁へ向けて安治川を上航中に上流からの流れの影響を受けて浅所に近づき、平成21年3月13日09時30分ごろ、船底に衝撃を受けた。 当時の天気は雨、北北東の風約1.3m/s が吹き、視界は良好であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、河川を上航中に上流からの流れの影響を受けた際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が、河川を上航中に上流からの流れの影響を受けた際、操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	