

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009仙第38号	
事故等名	貨物船第八芙蓉丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成21年2月24日23時00分ごろ	
発生場所	宮城県石巻港大手ふ頭3号岸壁	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月30日仙台・地方事故調査官が海難報告書を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報 船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者	貨物船 第八芙蓉丸 499トン 140174 芙蓉海運株式会社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船首バルバスバウに凹損	
事故等の経過	本船は、宮城県石巻港に向かい、同港大手ふ頭3号岸壁に着岸する際、平成21年2月24日23時00分ごろ、船首が岸壁に衝突した。 当時の天候は小雨で、風力3の南南西風が吹き、潮候はほぼ低潮時であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、着岸操船中、岸壁までの距離確認及び速力の調節を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が接岸操船中、岸壁までの距離確認及び速力の調節を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	