

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第114号	
事故等名	貨物船第五拾五宝来丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年2月22日20時00分ごろ	
発生場所	三重県賀田港石材積み場	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月8日横浜・地方事故調査官が海難報告書入手、平成21年1月27日船舶所有者から海難工事見積書入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第五拾五宝来丸 496トン	
船舶番号(IMO 番号)	131889	
船舶所有者等	小林海運有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船底に擦過傷	
事故等の経過	本船は、空船で賀田港石材積み場に着岸操船中、平成20年2月22日20時00分ごろ、船底に衝撃を感じた。 当時の天気は曇りで、風速約2.5m/sの西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし なし なし 本船は、空船状態で、着岸場所の水深は4m以上あり、海象は平穏であったと考えられることから、着岸操船中、不測の沈殿物等に接触した可能性があるものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が着岸操船中、不測の沈殿物等に船底が接触したため、発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	