

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008横第80号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年8月19日 07時20分ごろ	
発生場所	神奈川県横浜市京浜港横浜区南本牧ふ頭付近	
事故等調査の経過	平成20年11月21日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第三^{こうえい}広栄丸、493トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 131732、株式会社広栄海運</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼が欠損	
事故等の経過	本船は、山砂約1,500トンを積載して京浜港横浜区の南本牧ふ頭埋立て工事現場に到着した。山砂を海中へ投棄する際、できる限り仮設岸壁に接近するため回頭中、平成20年8月19日07時20分ごろ、同岸壁沖約20～30m付近で船底に衝撃を感じた。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風速 約5.8m/s、風向 南西</p> <p>海象：潮汐 下げ潮初期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、回頭時に浅瀬に接近した可能性があると考えられる。</p> <p>船長は、仮設岸壁付近に浅瀬が存在することは知っていた可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が回頭中、浅瀬に接近したため、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	